

避雷針設備目視点検




ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22



ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22



ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22

避雷針設備目視点検



ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22




ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22



ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22

避雷針設備目視点検



工事名	ルネス・ピース醍醐電気設備他修繕
工事場所	屋上
避雷針目視点検	
2024/06/22	
施工者	

ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22



工事名	ルネス・ピース醍醐電気設備他修繕
工事場所	屋上
避雷針目視点検	
2024/06/22	
施工者	

ルネス・ピース醍醐

避雷針設備

目視点検実施写真

2024-06-22



避雷針設備5箇所探し写真

避雷針設備場所確認

No1

2024-08-11

北車出入口

接地抵抗値 3.3Ω



避雷針設備5箇所探し写真

避雷針設備場所確認

No2

2024-08-11

北廊下 113号付近

接地抵抗値 6.0Ω



避雷針設備5箇所探し写真

避雷針設備場所確認

No3

2024-08-11

店舗2南外壁

接地抵抗値 4.5Ω



避雷針設備5箇所探し写真

避雷針設備場所確認

No4

2024-08-11

101号北外壁

接地抵抗値

立入させて頂いて

銘板の値読まないと不明



避雷針設備5箇所探し写真

避雷針設備場所確認

No5

2024-08-11

南出口

接地抵抗値 7.0Ω