

ルネス・ピース醍醐 球替用調査報告書

このPDFが マスターである。 R5.12.06 最新

maps/@34.9439566,135.8132497,20.5z?entry=ttu

索する



あ

レストラン

ホテル

アクティビティ

美術館、博物館

交通機関

薬局

ATM



取替前後点灯確認

箇所 店舗の北外壁面の外壁灯 照明器具取替工事

管理組合
(副理事長 本多)
(207号)



旧奈良街道沿い
店舗北側2台のうち東側

修繕前状態
不点発見

令和5年7月25日



旧奈良街道沿い
店舗北側2台のうち東側

修繕後状態
点灯OK

令和5年12月12日

余 白

取替前後点灯確認

箇所 店舗の南外壁面の外壁灯 照明器具取替工事

管理組合
(副理事長 本多)
(207号)



店舗の南外壁面 旧奈良街道側
外壁灯

夜間 不点状態確認

令和5年6月7日



店舗の南外壁面 旧奈良街道側
外壁灯取替

夜間確認に行ったが不点であった
店舗内にスイッチあり、切ってある
電気料金店舗のため切っている

令和5年12月12日

竣工検査 不能

余 白

ルネス・ピース醍醐 球替用調査報告書

maps/@34.9439566,135.8132497,20.5z?entry=ttu



不 点 発 見 記 錄

箇所 店舗北側外壁灯

管理組合
(副理事長 本多)
(207号)



旧奈良街道沿い
店舗北側2台のうち東側

副理事長就任時巡回
点灯確認

令和5年6月7日



旧奈良街道沿い
店舗北側2台のうち東側

修繕前状態
不点発見

令和5年7月25日

余 白

球替え修繕記録

箇所 店舗の南外壁面の外壁灯 球切れ不点及び器具不良確定

管理組合
(副理事長 本多)
(207号)



店舗の南外壁面 旧奈良街道側
外壁灯

夜間 不点状態確認

令和5年6月7日



店舗の南外壁面 旧奈良街道側
外壁灯球替え準備

古い球 と 今回購入の球

令和5年6月24日



店舗の南外壁面 旧奈良街道側
外壁灯

球替えしたが点灯せず
器具不良確定
LED照明への取替手配する

令和5年6月24日