

# 球替え修繕記録

箇所 北入口(駐車場からの入口) 球切れ不点及び **依頼翌日球替完了**

管理組合  
(副理事長 本多)  
(207号)



北入口  
階段1階

修繕前状態  
不点 及び  
20W蛍光管の両端黒い

令和5年6月4日



北入口

同上 下部撮影  
(場所確認の参考用)

令和5年6月4日



北入口  
階段1階

**球替え完了確認**

**令和5年6月6日**