


風除室間接照明不具合調査依頼


1. 風除室とロビーの間接照明は改修工事により変更されている。
元々パナソニックの40W1灯グロースタートのトラフであった。
それを東芝の40W1灯電球色のグロースタートのトラフに取替っている。
南北4台は、**球抜き状態で4台ともほったらかし**である。
2. 北および南の第一トラフ（パナ製）は壁から出ているVVVFケーブルに繋がっている。
このVVVFケーブルに200V又は100Vちゃんと来ているか調べる。
3. **南北4台を球抜き状態で放置している理由はどうしてなのか？**





2024/08/16

何故か 北と 南の 照明4台は 球抜いている！



工事名	ルネス・ピース醍醐電気設備他修繕
工事場所	玄関風除室
球なし	
2024/07/16	
施工者	

何故か 北と 南の 照明4台は 球抜いている！

工事名	ルネス・ピース醍醐電気設備他修繕
工事場所	玄関風除室
球なし	
施工者	2024/07/16

何故か 北と 南の 照明4台は 球抜いている！

工事名 ルネス・ピース醍醐電気設備他修繕

工事場所 玄関風除室

球なし

2024/07/16

施工者

何故か 北と 南の 照明4台は 球抜いている！



2024/07/16

LED化済
換光灯不^可

工事名 ルネス・ピース醍醐電気設備他修繕

工事場所 風除室

東側4台現状
手前のトラフはLED化済

2024/08/16

施工者