




一部配管と配管支持サビ補修

車両入口監視カメラ付近



一部配管と配管支持サビ補修

車両入口監視カメラ付近



一部配管と配管支持サビ補修

車両入口監視カメラ付近



一部配管と配管支持サビ補修

車両入口監視カメラ付近



一部配管と配管支持サビ補修

車両入口監視カメラ付近

同上から東へ



一部配管と配管支持サビ補修

車両入口監視カメラ付近

同上から東へ



一部配管と配管支持サビ補修

電気室コン柱付近



一部配管と配管支持サビ補修

電気室コン柱付近



一部配管と配管支持サビ補修

電気室コン柱付近



一部配管と配管支持サビ補修

電気室コン柱付近

同上から東へ



一部配管と配管支持サビ補修

駐車場東端付近



一部配管と配管支持サビ補修

駐車場東端付近



一部配管と配管支持サビ補修

駐車場東端付近



一部配管と配管支持サビ補修

駐車場東端付近



一部配管と配管支持サビ補修

駐車場東端付近




一部配管と配管支持サビ補修
受水槽タンク付近付近

2024/01/09



一部配管と配管支持サビ補修
受水槽タンク付近付近

2024/01/09



一部配管と配管支持サビ補修
受水槽タンク付近付近

2024/01/09